

**Ajout de courettes à des maternités
existantes**

Témoignages d'éleveur

Benoît Lion, EARL des Epasses

EARL des Epasses

- 2 associés
- 40 truies NE
- 700 porcs vendus par an
- **SAU de 63 ha :**
 - 6 ha de luzerne
 - 14 ha d'orge
 - 14 ha de triticales
 - 14 ha de féverole
 - 14 ha de maïs
- **FAF intégrale :**
 - 50 % d'autonomie alimentaire (céréales + féverole)
 - Achat : céréales (voisins), soja origine France, minéraux



Conduite des porcs

- 120 places de PS
- 300 places en engraissement (2,5 bandes par an)
- Alimentation en soupe
- Quelques éléments de descriptions sur le bâtiment engraissement :
 - Accès courette de 0,6 m² et 2,2 m² à l'intérieur
 - **Aménagements à prévoir** : rallonger la courette de 2 à 3 m et augmenter le nombre de porcs par cases ; pas de couverture de la nouvelle surface ; gestion des jus via du curage et mise à disposition de compost



Bâtiment maternité

- Bâtiment créé en 2013, travaux réalisés en 2018
 - Volonté d'avoir des truies avec un accès plein-air (plein-intégral pas possible)
 - Améliorer l'ambiance du bâtiment
 - Gestion des déjections
- Gestion des truies à la mise bas :
 - Blocage durant 4/5 jours à partir du terme
 - Sevrage 42 jours
 - Ouverture courettes 10 à 15 jours après mise-bas
 - Groupe de 2 portées ensemble (sauf les truies)


Bâtiment maternité

- Réalisation des courettes en 2018
- Courettes non couvertes car : plus simple dans un 1^{er} temps
- Curage après sevrage, voir en cours de bande si nécessaire
- Pas de différence de performances techniques au sevrage avant/après courettes (9,7 porcelets sevrés)
- Le coût total (**hors main d'œuvre**) est de 300 € la place :

Fondations	45 €
Dalle béton	68 €
Barrières	175 €
Divers	12 €
Total	300 €



Bâtiment maternité



Courette

6,5 m²

Aire de couchage

6,25 m²

Aire alimentation + nid porcelets

6,75 m²

Bâtiment maternité



Bâtiment maternité



Retour d'expérience

Points positifs	Points négatifs
Propreté de la case intérieure (déjections à l'extérieur)	Retours en chaleurs en maternité (proximité bâtiment engraissement)
La truie choisit mieux sa place pour les déjections et le couchage	Gestion des jus (amélioration via la mise en place de copeaux de bois, sur la courette)
Porcelets plus vigoureux et plus sociables (mélange de deux cases => dans la courette)	
Possibilité de curer la courette et l'aire de couchage (en enfermant les truies dans la courette)	

Crédits

- Evènement co-organisé par IFIP et ITAB



- Contenus (supports visuel et voix) : Benoît Lion, UNEBIO



- Enregistrement des vidéos : IFIP



- Montage et réalisation technique : ITAB



- Financement : CASDAR et fonds privés

